



COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO


Provincia di Benevento

Via Pietro Nenni, 3 - Tel. 0824380300 - Pec: comun santangelo@pec.it
www.comune.santangeloacupolo.bn.it

Sant'Angelo a Cupolo, li 25.10.2018

Comune di Sant'Angelo a Cupolo
N. 0008946 in Partenza del 25-10-2018
Ore 16:40:53

Nome PREFETTURA - U.T.G.
Categ.: 15 Classe 1 Fascicolo 1
UFF.: SEGRETARIO COM.LE PAOLA GENITO -



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento
Ufficio di Gabinetto
Corso Garibaldi n. 1
82100 - Benevento
PEC: protocollo.prefbn@pec.interno.it

OGGETTO: INCROCIO STRADA COMUNALE REGINA ELENA CON VIA VALLONE SAN NICOLA - ESPOSTO DEL SIGNOR ATTILIO PARADISO. RISCONTRO NOTA PROT. N. 034521 DEL 15.10.2018.

Premesso che:

- con nota prot. n. 0034521 del 15.10.2018, acquisita da questo Ente al proprio protocollo interno al n. 8663 del 15.10.2018, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha rappresentato al Comune di Sant'Angelo a Cupolo l'esistenza di un ulteriore recente esposto presentato dal sig. Attilio Paradiso, con il quale è stata nuovamente lamentata la pericolosità dell'incrocio tra Via Regina Elena e Via Vallone San Nicola, in prossimità dell'abitazione del medesimo sig. Paradiso;
 - con tale nota la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha chiesto al Comune di Sant'Angelo a Cupolo di adottare, per quanto di competenza, i provvedimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, fornendone notizia al medesimo UTG.
- Tanto premesso, in riscontro alla nota prot. n. 0034521 del 15.10.2018 della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, e dando seguito alle comunicazioni precedentemente intercorse, si rappresenta quanto segue:
- al fine di garantire la messa in sicurezza dello sbocco della strada comunale denominata "Vallone San Nicola" sulla Strada Provinciale n. 18 (cd. via Regina Elena), sono stati eseguiti dei lavori diretti ad eliminare la pericolosità di tale accesso. Tali interventi sono stati autorizzati con delibera di Giunta municipale n. 21 del 07.03.2013 e hanno avuto ad oggetto la sistemazione dello svincolo in oggetto, rettificandone ed ampliandone il tracciato in modo da garantire le condizioni di sicurezza al transito;
 - tali interventi si sono affiancati alla segnaletica stradale apposta con ordinanza n. 11 del 14.04.2009, che obbliga i veicoli provenienti dalla strada "Vallone San Nicola" ad arrestarsi allo STOP e ad effettuare obbligatoriamente la svolta a destra verso la Frazione Pastene di

26/10
Roberto De Feo
Veronica
Paola

Sant'Angelo a Cupolo, con conseguente divieto di attraversare la Strada Provinciale e svoltare in direzione Benevento;

- il Comune di Sant'Angelo a Cupolo, a seguito del citato progetto di sistemazione e dell'apposizione della segnaletica stradale, ha adottato idonee misure volte a sistemare lo svincolo esistente tra la Strada Provinciale n. 18 e la Strada comunale denominata "Vallone San Nicola" in prossimità dell'abitazione del sig. Attilio Paradiso, in modo da eliminare qualsiasi situazione di pericolosità per il transito veicolare e pedonale;
- tali conclusioni sono suffragate anche dalla relazione di Consulenza tecnica d'ufficio (CTU) a firma dell'ing. Luigi Di Matteo, incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento nel procedimento penale R.G. n. 7540/14-21 al fine di accertare la presunta pericolosità per la pubblica incolumità dell'accesso al tratto di Strada comunale denominata "Vallone San Nicola" che conduce all'abitazione del sig. Attilio Paradiso, vale a dire quello in prossimità dello svincolo sulla Strada Provinciale n. 18. Nella predetta relazione, resa successivamente agli interventi realizzati dal Comune di Sant'Angelo a Cupolo, viene riportato quanto segue: *"Va preliminarmente detto che la visibilità e caratteristiche geometriche rappresentano elementi di imprescindibile rilevanza ai fini della sicurezza di un'intersezione stradale a raso quale appunto l'incrocio in questione: la visibilità in quanto è necessario che tutte le manovre consentite all'interno o in prossimità dell'intersezione siano ben visibili a tutti gli utenti e facilmente comprensibili dagli stessi, le caratteristiche geometriche in quanto occorre che le stesse siano adeguate alle caratteristiche del traffico che interessa l'intersezione. Nell'incrocio in questione la massima distanza di visibilità effettiva, in relazione allo stato dei luoghi ed alle caratteristiche geometriche dell'incrocio, può essere valutata non più di 35 mt. rispetto al possibile punto di interferenza. Pertanto l'intersezione de quo rispetta il criterio di sicurezza della visibilità, pari alla distanza di visibilità per l'arresto di un autoveicolo in condizioni di sicurezza per la velocità di percorrenza della strada provinciale fino a 40km/h circa. In quest'ottica si ritiene idonea la fissazione del limite massimo di 30 km/h adottato dall'Amministrazione Comunale, complementare all'apposizione di idonee segnaletiche orizzontali e verticali sia da parte del Comune di Sant'Angelo a Cupolo sia dei servizi di viabilità dell'Amministrazione Provinciale"*.

Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, si ritiene che il Comune di Sant'Angelo a Cupolo abbia già adottato tutti gli opportuni provvedimenti di propria competenza necessari a garantire le prescritte condizioni di sicurezza per il transito in prossimità dello sbocco della Strada comunale denominata "Vallone San Nicola" sulla Strada Provinciale n. 18 (cd. via Regina Elena), dovendosi pertanto escludere che sussistano attualmente condizioni di pericolosità per il transito e per la pubblica e privata incolumità in prossimità di tale incrocio.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



Il Sindaco
Fabrizio D'Orta