Comune di Sant'Angelo a Cupolo
Provincia di Benevento
SETTORE IV
Sicurezza e Polizia Municipale
Via Pietro Nenni, 3 - 82010 - Tel.: 0824 - 380300
E- mail: vigili@pec.comunesantangelo.it Pec: protocollo@pec.comunesantangelo.it

Prot. n. 8335 del 06.10.2026

Sant'Angelo a Cupolo, data protocollo

A **Settore 4 – Viabilità e Infrastrutture**
Provincia di Benevento
protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

A **Responsabile Settore III – Servizi al Territorio**
Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN)

e p.c.

A **Polizia Provinciale di Benevento**
poliziaprovinciale@pec.provincia.benevento.it

LORO SEDI

Oggetto: Verbale di sopralluogo e accertamento dello stato dei luoghi del 28.09.2026
=Riscontro nota prot. n. 7708 del 17.09.2026=

L'anno 2026, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 11:00 circa, il sottoscritto Dott. Luigi Basile, in qualità di Responsabile del Settore IV (Sicurezza e Polizia Municipale) presso il Comune di Sant'Angelo a Cupolo, unitamente a personale assegnato al predetto settore, Agente Liparulo Antonio Pasquale, procedeva ad effettuare un sopralluogo in Sant'Angelo a Cupolo (BN) presso Via Vallone San Nicola, in prossimità dell'area cimiteriale di Pastene, in relazione all'esposto presentato dal Sig. Attilio Paradiso, al fine di riscontrare lo stesso in ordine a quanto indicato nella nota meglio specificata in oggetto, con la quale veniva richiesta la verifica delle condizioni di pericolosità e di inaccessibilità della predetta viabilità. Il sopralluogo veniva effettuato al fine di verificare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento alla transitabilità pedonale, all'intersezione tra Via Vallone San Nicola e la S.P. 18 – Via Regina Elena, nonché alla presenza e adeguatezza della relativa segnaletica stradale. Nel corso del sopralluogo venivano rilevate, attese le dimensioni e le caratteristiche della carreggiata, diverse criticità con particolare riferimento alla transitabilità pedonale

COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - c_i277 - 1 - 0008739 - Uscita - 19/10/2026 - 17:00

Comune di Sant'Angelo a Cupolo
Provincia di Benevento
SETTORE IV
Sicurezza e Polizia Municipale
Via Pietro Nenni, 3 – 82010 – Tel.: 0824 – 380300
E- mail: vigili@pec.comunesantangelo.it Pec: protocollo@pec.comunesantangelo.it

lungo la S.P.18 – Via Regina Elena, non sussistendo, a parere di questo Ufficio, allo stato degli accertamenti effettuati, condizioni tali da garantire un transito pedonale in adeguate condizioni di sicurezza, non risultando disponibile uno spazio idoneo e sufficientemente protetto destinato al transito dei pedoni. Nel corso del sopralluogo venivano rilevati, altresì, profili di potenziale pericolosità in corrispondenza dell'intersezione tra Via Vallone San Nicola e la S.P. 18 – Via Regina Elena, in considerazione della conformazione e della collocazione dell'intersezione stessa, con particolare riferimento alla fase di immissione dei veicoli provenienti da Via Vallone San Nicola sulla S.P. 18, nella quale si rilevano condizioni che possono determinare situazioni di criticità per la sicurezza della circolazione. Dal sopralluogo effettuato emergeva, altresì, la presenza, di segnaletica di pericolo nonché la presenza di rilevatore di velocità, come documentato dai rilievi fotografici allegati al presente verbale; tuttavia, la stessa, a parere di questo ufficio, appare meritevole di verifica in ordine alla relativa adeguatezza rispetto alle condizioni dei luoghi, valutando, ove necessario, interventi di adeguamento, integrazione e/o ripristino ed al fine di assicurare una maggiore efficacia delle indicazioni rivolte agli utenti della strada. Alla luce di quanto riscontrato, si ritiene altresì opportuno sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione competente la possibilità di valutare l'individuazione di una viabilità alternativa, nonché l'eventuale limitazione del transito ai mezzi pesanti di massa superiore a 3,5 tonnellate, oltre ad ogni ulteriore soluzione tecnica che dovesse essere ritenuta necessaria ed opportuna ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Per quanto sopra, il presente verbale viene redatto affinché consti agli atti dell'Ufficio, unitamente alla documentazione fotografica acquisita nel corso del sopralluogo, per gli eventuali conseguenti adempimenti di competenza. Si rappresenta, infine, la disponibilità di questo ufficio di Polizia Municipale ad effettuare, ove ritenuto opportuno, un sopralluogo congiunto con gli uffici tecnici dell'Amministrazione competente, al fine di esaminare le criticità riscontrate e individuare gli interventi ritenuti più idonei.

Allegati:

- Rilievi fotografici.

L'Agente intervenuto
Liparulo Antonio Pasquale

Il Responsabile IV Settore
Dott. Luigi Basile

COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - c_i277 - 1 - 0008739 - Uscita - 19/10/2026 - 17:00